

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Отделение Государственного Пожарного Надзора по Бирилюсскому району

с. Новобирилюссы пер. Пожарный -4, тел. 2-12-47

Акт № 120

проверки соблюдения требований пожарной безопасности

«3» ноябрь 2009 года п. Рассвет 16 ч. 00 мин.
(город, село, поселок)

Государственный инспектор Бирилюсского района по пожарному надзору

Шляхтенко А.Н.

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Бирилюсского района
Красноярского края по пожарному надзору № 45 от «27» октября 2009 года, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 11 ч. 00 мин. «3» ноябрь 2009 г. по 16 ч. 00 мин.

«3» ноябрь 2009 г. проведено внеплановое мероприятие по надзору
(плановое, внеплановое)

за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на объектах
надзора

на территории, в зданиях и сооружениях: Средняя общеобразовательная школа
расположенного (ых) по адресу: п. Рассвет ул. 30 лет Победы, 31
начальная общеобразовательная школа п. Рассвет пер. Транспортный, 9
совместно с: зам. директора по хоз. части Дубровиной Л.И.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Средняя общеобразовательная школа расположена по адресу п. Рассвет ул. 30 Лет
Победы, 31 представляет собой трехэтажное здание, к нему пристроено двухэтажное
здание, выполненное из кирпича, внутренние перегородки кирпичные, отопление
центральное, освещение электрическое, крыша асбошиферная по деревянной
обрешетке, двухскатная, общая площадь здания 3791 кв.м., имеется подвальное
помещение.

В ходе мероприятия по контролю проверялось соблюдение требований пожарной
безопасности и установлено следующее: СОИШ оборудована СОУЭ, деревянные
конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом,
первичные средства согласно норм, планы эвакуации в случае возникновения
пожара согласованы с государственной противопожарной службой, рядом с планами
эвакуации вывешены инструкции действия персонала в случае возникновения
пожара. Имеется наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение,
эвакуационные выходы соответствуют.

Начальная общеобразовательная школа представляет собой двухэтажное,
отдельно стоящее здание выполненное из кирпича, внутренние перегородки
кирпичные, отопление центральное водяное, освещение электрическое, крыша
асбошиферная по деревянной обрешетке, двухскатная, общая площадь здания 848,3
кв.м., подвальное помещение отсутствует.

2) в ходе мероприятия по надзору выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

3) составлены документы

представления и др.) и их реквизиты, составленные в ходе проверки)

С Актом проверки ознакомлены:

« 3 » ноябрь 200 9 г.

Директор Рассветовской СОШ Сметанкина Н.И.

«3» квнтм 2005 г.

(подпись, должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

200 Г.

Государственный инспектор Бирилюсского района по пожарному надзору
Шляхтенко А.Н.

« 3 » нояб 2008 г.

Телефон доверия: СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ (8391) 2985547
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19